



TÜV SÜD Auto Service GmbH
Dornierstraße 7
DE 71634 Ludwigsburg
Telefon (0 71 41) 48 89 30-0



Bericht-Nr.: 0DE0LWG0J6Z001764
iKFZ-Prüfz.: -

(1) Fz-Id.Nr.:	VBKUAA409HM406652	
(2) Amtl. Kennz.:	(D)	
(3) Ausstellungsdatum:	12.11.2019 10:28 Uhr	Seite 1 von 1
Prüfart:	Ludwigsburg	
(4) Laufleistung:	- km	
(5) Klasse:	2räd. KR <= 35 kW/Enduro	L3e-A2E
Aufbau:		
Hersteller:	KTM (A)	6007
Typ:	HUSQVARNA FE	AEY00001
Var./Ver./Ausf.:		D / -
Antriebsart:	Benzin	0001
Emissionsschl:	EURO4; L3e; <130 km/h; PI	1431
zGM:	335 kg	EZ: 21.09.2017
Letzte HU:	--	FSD.HU/Mangel: 4.18.4.1/2.0.8
Kundenkennzeichen:		

Begutachtung § 19 (2) / 21 StVZO

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung insoweit den geltenden Vorschriften.
Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsstelle die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.

(9) Es betreute Sie Herr Yilmaz
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)



Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuev-sued.de/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der
Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuev-sued.de.

Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e.V.; Westendstraße 199, 80686 München; Ust.IdNr.: DE129519598;
ausgenommen Leistungen nach dem FPersG.



TÜV SÜD
Prüfstelle Ludwigsburg
Dornierstraße 7, 71634 Ludwigsburg
☎ (0 71 41) 48 89 30-0 ☎ (0 71 41) 48 89 30-22

Amtliches Kennzeichen: -

Fahrzeughersteller: KTM (A) / 6007
Fahrzeugtyp: HUSQVARNA FE / AEY00001 3
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VBKUAA409HM406652

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO (§19(2) StVZO)

mit Nr.: ODE0LWG0J6Z001764 vom 12.11.2019

Daten für die Zulassungsbescheinigung (nur gültig mit zugehörigem Untersuchungsbericht)														
B	21.09.2017	2.1	6007	2.2	AEY00001 3	L	-	9	-	P.2/ P.4	- / -	T	-	
J	L3e-A2E	4	-			18	-					19	-	
E	VBKUAA409HM406652			3	8	20	-					G	-	
D.1	-					12	-		13	-		Q	-	
D.2	HUSQVARNA FE					V.7	-		F.1	335		F.2	-	
	D					7.1	-		7.2	-		7.3	-	
	-					8.1	-		8.2	-		8.3	-	
	-					U.1	-		U.2	-		U.3	-	
D.3	-					O.1	-		O.2	-		S.1	-	S.2 -
2	KTM (A)					15.1	-							
5	2rädr. KR <= 35 kW/Enduro					15.2	-							
	-					15.3	-							
V.9	-					R	-					11	- / -	
14	EURO4; L3e; <130 km/h; PI					K	-							
P.3	-					6	-		17	-		16	-	
10	-	14.1	1431		P.1 -	21	-							
22	Zu 15:a.gen.vo.120/70R17 51M u.hi.160/60R17 60M a.Felge SM ProPlatinum vo.17x3.5 u.hi.17x5 i.Verb.m.Tachoangleichung, Bremsscheiben KBA 61227 u.Bremssatteladapter KBA 61228, se k. Übersetz.14/47Z***													
Zusätzliche Angaben:														
-														
-														
-														

Vorausgegangene zulässige Änderungen, die berücksichtigt wurden: keine

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist unverzüglich erforderlich.

Dieses Gutachten ist nur gültig mit Original-Stempel und -Unterschrift und auf andere Fahrzeuge nicht übertragbar.


Bescheinigung der/des amtlich anerkannten Sachverständigen:

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug den geltenden Vorschriften entspricht.

Mustafa Yilmaz

Ludwigsburg, den 12.11.2019

Stempel



Unterschrift der/des amtlich anerkannten Sachverständigen

Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll

(Aufstellung in Bezug auf die vorhandene(-n) technische(-n) Änderung(-en))

Gutachten nach §21 StVZO nach technischen Änderungen (§19(2) StVZO)
mit Nr. **ODE0LWG0J6Z001764** vom **12.11.2019**
Fahrzeug-Ident.-Nr. **VBKUAA409HM406652**
EZ: **21.09.2017**

Erläuterung(en)/Begründung(en) für das Erlöschen der Betriebserlaubnis:

Am Fz ist eine/ sind Änderung(en) durch willentliches Hinzufügen, Entfernen, Austauschen und/ oder Verändern von Teilen vorhanden, die eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmer erwarten lässt/ lassen

Die frühere Betriebserlaubnis des Fahrzeuges ist erloschen, weil:

für die (jeweilige) Änderung keine Genehmigung im Rahmen der Fz-BE oder eines Nachtrages, keine Teilgenehmigung - EG/ ECE/ ABE/ BAG - oder kein Teilgutachten (TGA) vorhanden ist
mehrere Änderungen zeitgleich bzw. zeitlich versetzt vorgenommen worden sind, die sich in ihrer Kombination gemäß Beispielkatalog (Matrix in Teil B) gegenseitig beeinflussen, und deren Kombination über die vorgelegten Genehmigungen nicht freigegeben wurden

Es wurden folgende Änderungen begutachtet:

Bremsscheiben, Bremssättel, Rad-/Reifenkombination m. Änderung der Bremsanlage

Paragraph (§)	Bau- und Betriebsvorschriften Kurztext	Bewertung
§30	Beschaffenheit der Fahrzeuge	Vorschriftsmäßig
§30a	Durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit sowie maximales Drehmoment und maximale Nutzleistung des Motors	N/A*
§30b	Berechnung des Hubraums	N/A*
§30c	Vorstehende Außenkanten, Frontschutzsysteme	Vorschriftsmäßig
§§30d, 34a, 35f, 35g, 35i, 35j, 54a	KOM [(35b), (35d), (35e)]	N/A*
§§32, 32d, 34, 42, 44	Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen, Kurvenlaufeigenschaften, Achslast und Gesamtgewicht Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht, Stützlast	Vorschriftsmäßig
§32b	Unterfahrschutz	N/A*
§32c	Seitliche Schutzvorrichtungen	N/A*
§35	Motorleistung	N/A*
§35a	Sitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Rückhalteeinrichtungen für Kinder	N/A*
§§35b, 40	Sicht aus Kraftfahrzeugen (und Einrichtungen zum sicheren Führen); Scheiben	N/A*
§35c	Heizung und Lüftung	N/A*
§§35d, 35e	Einrichtungen zum Auf- und Absteigen an Fahrzeugen/Türen	N/A*
§36	Bereifung und Laufflächen	Vorschriftsmäßig
§36a	Radabdeckungen, Ersatzräder	Vorschriftsmäßig
§38	Lenkeinrichtung	Vorschriftsmäßig
§§38a, 38b	Sicherungseinrichtungen gegen unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeugen, Fahrzeug-Alarmsysteme	N/A*
§39	Rückwärtsgang	N/A*
§§41, 41a, 41b	Bremsen und Unterlegkeile, Automatischer Blockierverhinderer, Druckbehälter für Bremsanlagen	Vorschriftsmäßig
§§41a, 45, 46	Druckgasanlagen, Druckbehälter, Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitungen	N/A*

Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll

(Aufstellung in Bezug auf die vorhandene(-n) technische(-n) Änderung(-en))

Gutachten nach §21 StVZO nach technischen Änderungen (§19(2) StVZO)
 mit Nr. **ODE01WG0J6Z001764** vom **12.11.2019**
 Fahrzeug-Ident.-Nr. **VBKUAA409HM406652**
 EZ: **21.09.2017**

Paragraph (§)	Bau- und Betriebsvorschriften	Bewertung
	Kurztext	
§§43, 44	Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen, Stützeinrichtungen, Abschleppeinrichtung	N/A*
§§47, 47c, 47d, 48	Abgase, Ableitung von Abgasen, Kohlendioxidemissionen und Kraftstoffverbrauch, Emissionsklassen für Kraftfahrzeuge	N/A*
§47e	Klimaanlagen	N/A*
§49	Geräuschentwicklung und Schalldämpferanlage	Vorschriftsmäßig
§§49a, 50ff i. Verb. m. §39a	Scheinwerfer, Leuchten, Rückstrahler, Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger	N/A*
§55	Einrichtungen für Schallzeichen	N/A*
§55a	Funkentstörung/ Elektromagnetische Verträglichkeit	N/A*
§56	Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht	N/A*
§57, §57a	Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler, Fahrtschreiber und Kontrollgerät	N/A*
§57c	Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Geschwindigkeitsbegrenzern	N/A*
§58	Geschwindigkeitsschilder	N/A*
§59	Fabricschilder, sonstige Schilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummer	N/A*
§59a	Nachweis der Übereinstimmung mit der Richtlinie 96/53/EG	N/A*
§61	Halteeinrichtungen, Fußstützen und Ständer	N/A*
§62	Elektrische Einrichtungen von elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugen	N/A*

* N/A: Die Bau- oder Betriebsvorschrift ist nicht anwendbar (z.B. System Baugruppe oder Bauteil nicht verbaut) oder sie bleibt von einer technischen Änderung unberührt und/oder ist über die bisherige Fahrzeuggenehmigung nachgewiesen